

平成 19 年 12 月 28 日

宮崎ガス株式会社

## お 願 い と お 知 ら せ

(株)世田谷製作所製「ガス風呂がま(追いだき専用)」の点検・部品交換作業について

平素は、宮崎ガスをご使用頂きありがとうございます。

本年 4 月に、株式会社世田谷製作所が製造しましたガス風呂がまの一部の機種(下記)について、機器内の部品の不具合により、使用を繰り返す中で微少なガス漏れが生じ、機器内の焼損に至る恐れがあることが判明いたしました。判明後直ちに弊社の保有する器具情報等を点検した結果、該当器具を保有するお客様はおられないと判断し、本機種についての周知及び対応は行っておりませんでした。12月20日弊社のお客様宅で当該機種の器具焼損事故が発生いたしました。

弊社は直ちに、当該対象機器をご使用の可能性のあるお客様宅の機種型式確認作業を実施中ですが、当該対象機器が設置されていた場合には無償にて風呂がま点検及び部品交換作業を実施いたしております。

お客様には、多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げますと共に、ご不明な点につきましては、直ちに弊社へご連絡下さいますようお願い申し上げます。

なお、本件についてご不明な点やお問合せ等ございましたら下記連絡先までお問合せ頂きますようお願いいたします。

### 記

#### 1. 点検対象となる機種名及び製造期間


いずれも(株)世田谷製作所製の風呂がま(一部(株)ハーマンのブランド名で販売)

製造者・販売者	型式名	製造年月
(株)世田谷製作所	(TA-)R38B	1998年5月～2006年5月
	(TA-)R137B	1997年6月～2006年5月
	(TA-)CS31B	1998年6月～1998年8月
	(TA-)CS32B	1998年10月～2006年4月
	(TA-)CS33B	2001年5月～2001年6月
	(TA-)FE15	2000年4月～2006年5月
	TA-097UET バーナ	1997年9月～2006年5月
	TA-270UET バーナ	1997年8月～2006年5月
	TA-OK270UET バーナ	1997年8月～2006年5月
	GS-1 ガスストーブ	2000年11月～2005年11月
ハーマン・ブランド	YF702	1997年～2002年

※機器の詳細については (株)世田谷製作所ホームページ及び(株)ハーマンホームページでもご確認いただけます。

## 2. 対象品の見分け方

(例) R137B の場合



## 3. 点検作業内容

- (ア)作業内容 : ①該当機種設置確認作業  
(対象：世田谷製及びハーマン製風呂がまをご使用のお客様)  
②該当機種 点検及び部品交換作業  
(部品交換は部品が整い次第の作業となります)
- (イ)所要時間 : ①については数分程度  
②については1台あたり約60分程度
- (ウ)点検作業員 : 弊社指定点検作業員(身分証を携帯しています)

## 4. お客様へのお願い

お客様におかれましては、弊社による確認・点検・部品交換が完了するまでの間に当該製品をご使用いただく場合は、ご使用中に機器周辺で異臭がないか機器本体から煙が出ていないかをご確認いただき、異常がある場合は機器の使用をやめ、元栓を閉めて下記連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。ご迷惑をおかけいたしますが何卒ご協力お願い申し上げます。

参考

平成19年11月22日付、経済産業省製品安全課発表

「冬のガス燃焼機器による事故防止について」(注意喚起)

URL : [http://www.meti.go.jp/press/20071122006/winter\\_gas.pdf](http://www.meti.go.jp/press/20071122006/winter_gas.pdf)

## 5. 連絡先

宮崎地区のお客様：宮崎ガス(株) 宮崎支店 ・営業課 0985 - 39 - 3568  
延岡地区のお客様：宮崎ガス(株) 延岡支店 ・営業課 0982 - 33 - 4307  
都城地区のお客様：宮崎ガス(株) 都城支店 ・営業課 0986 - 38 - 7500

以上